

BERGSWERK 83104 - GLUEperfast Cleaner Reiniger für Sekundenkleber, 20 ml

Art. Nr.: N10759

Bergswerk 83104, Neuware: GLUEperfast Cleaner Reiniger für Sekundenkleber, 20 ml.

7,50 €

Thema: Werkzeug und Material

Hersteller: BERGSWERK

Typ: Kleber

Artikelzustand: Neuware



BERGSWERK

Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar



Art.-Nr. N10759

Hersteller-Nr. 83104

Der **BERGSWERK 83104 GLUEperfast Cleaner** ist ein speziell abgestimmter **Reiniger für noch nicht ausgehärtete Cyanacrylat-Sekundenkleber**. Er eignet sich ideal für Modellbau, Modellbahn und Hobbywerkstatt, wenn frische Klebstoffreste schnell und gezielt entfernt werden sollen.

Gerade beim präzisen Arbeiten mit Sekundenkleber kann trotz sorgfältiger Dosierung einmal etwas Klebstoff neben die eigentliche Klebestelle gelangen. Mit dem **GLUEperfast Cleaner** lassen sich solche noch flüssigen beziehungsweise nicht vollständig ausgehärteten CA-Klebstoffreste entfernen, bevor sie dauerhaft abbinden.

Damit ist der Cleaner die ideale Ergänzung zu den **BERGSWERK GLUEperfast CAvolution Sekundenklebern** und gehört überall dort zur Werkstattausrüstung, wo regelmäßig mit Cyanacrylat-Klebstoff gearbeitet wird.

Highlights

- **Spezialreiniger für nicht ausgehärteten Sekundenkleber**
- Für **Cyanacrylat-Klebstoffe (CA)** geeignet
- Entfernt frische Klebstoffreste vor der vollständigen Aushärtung
- Ideal für Modellbahn, Modellbau & Hobby
- Praktisch bei versehentlich überdosiertem Sekundenkleber
- Hilfreich zur Reinigung rund um Klebestellen
- Ideal als Ergänzung zur **GLUEperfast CAvolution-Serie**
- Unterstützt sauberes und präzises Arbeiten
- Für Reparatur-, Montage- und Bastelarbeiten
- Besonders sinnvoll bei filigranen Modellbauteilen
- **Inhalt: 20 ml**

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Für Einsteiger ist der GLUEperfast Cleaner eine sinnvolle Ergänzung beim Arbeiten mit Sekundenkleber. Wird versehentlich zu viel Klebstoff verwendet, besteht die Möglichkeit, **noch nicht ausgehärtete Rückstände frühzeitig zu entfernen**.

Erfahrene Modellbauer profitieren besonders bei filigranen Arbeiten und hochwertigen Modellen von einem geeigneten Reiniger. Gerade bei kleinen Zurüstteilen oder präzisen Montagen können bereits geringe Mengen überschüssigen Klebstoffs die spätere Optik beeinträchtigen.

Wichtig ist dabei der richtige Zeitpunkt: Der **GLUEperfast Cleaner ist für nicht ausgehärteten Sekundenkleber vorgesehen**. Für bereits vollständig ausgehärtete Cyanacrylat-Rückstände bietet BERGSWERK mit GLUEperfast Ex ein separates Produkt an.

Typische Anwendungen

- Entfernen von **frischen Sekundenkleberresten**
- Reinigung rund um CA-Klebestellen
- Korrektur bei versehentlich zu viel aufgetragenem Klebstoff
- Modellbahnfahrzeuge und Zurüstteile
- Gebäudemodellbau
- Dioramenbau
- Fahrzeugmodellbau
- Filigrane Montagearbeiten
- Reinigung geeigneter Arbeitsgeräte
- Sauberes Arbeiten bei Reparaturen und Umbauten

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** BERGSWERK
- **Artikelnummer:** 83104
- **Produkt:** GLUEperfast Cleaner
- **Produktart:** Sekundenkleber-Reiniger / CA-Cleaner
- **Geeignet für:** nicht ausgehärtete Cyanacrylat-Klebstoffe
- **Inhalt:** 20 ml
- **Einsatzbereich:** Modellbahn, Modellbau, Diorama und Hobby
- **Anwendung:** Reinigung frischer Klebstoffreste
- **Passend zu:** GLUEperfast CAvolution Sekundenklebern

Cleaner oder Klebstoffentferner?

Bei Sekundenkleber ist es wichtig, zwischen **frischen und bereits ausgehärteten Klebstoffresten** zu unterscheiden.

- **GLUEperfast Cleaner:** für noch nicht ausgehärteten Sekundenkleber
- **GLUEperfast Ex:** für bereits ausgehärtete Cyanacrylat-Klebstoffreste und Fehlklebungen

Der Cleaner ist damit die richtige Wahl, wenn während des Klebevorgangs schnell reagiert werden kann. Ist der Sekundenkleber dagegen bereits vollständig ausgehärtet, sollte ein dafür vorgesehener Klebstoffentferner verwendet werden.

Ideal für saubere Klebestellen

Sekundenkleber wird im Modellbau häufig nur in sehr kleinen Mengen benötigt. Gerade bei **Griffstangen, Spiegeln, Leitungen, Zurüstteilen, Gebäudedetails und anderen filigranen Bauteilen** kann überschüssiger Klebstoff schnell sichtbar werden.

Der GLUEperfast Cleaner ermöglicht es, solche frischen Rückstände gezielt zu behandeln, bevor sie vollständig aushärten.

Das kann insbesondere bei sichtbaren Modelloberflächen hilfreich sein, auf denen später keine störenden Klebstoffspuren zurückbleiben sollen.

Anwendung

- Klebstoffreste möglichst **vor der vollständigen Aushärtung** behandeln
- Cleaner gezielt und sparsam einsetzen
- Gelösten beziehungsweise aufgenommenen Klebstoff vorsichtig entfernen
- Oberfläche nicht unnötig großflächig mit Reiniger benetzen
- Bei empfindlichen Kunststoffen oder lackierten Flächen zunächst an einer unauffälligen Stelle testen
- Nach der Reinigung Oberfläche vollständig trocknen lassen
- Herstellerangaben zur Materialverträglichkeit und Verarbeitung beachten

Wichtig bei lackierten & empfindlichen Oberflächen

Modellbau umfasst zahlreiche unterschiedliche Kunststoffe, Farben, Lacke und Beschichtungen. Ein Reinigungsmittel kann je nach Material unterschiedliche Auswirkungen auf die Oberfläche haben.

Deshalb empfiehlt sich besonders bei **lackierten Modellen, transparenten Bauteilen und empfindlichen Kunststoffen** zunächst ein Verträglichkeitstest an einer möglichst unauffälligen Stelle.

Dadurch lässt sich prüfen, ob Oberfläche, Farbe oder Material durch die Anwendung beeinflusst werden.

Ideal zusammen mit GLUEperfast CAvolution

Der Cleaner ergänzt die unterschiedlichen Sekundenkleber der **GLUEperfast CAvolution-Serie**:

- **CAvolution Pro 1:** dünnflüssig für kapillare und besonders feine Verklebungen
- **CAvolution Pro 2:** halbflüssiger Allrounder für zahlreiche Modellbauarbeiten
- **CAvolution Pro 3:** dickflüssig für größere und weniger passgenaue Klebestellen
- **CAvolution Pro 4:** besonders zähflüssig für spezielle Klebeaufgaben
- **GLUEperfast Turbo:** Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung
- **GLUEperfast Cleaner:** für noch nicht ausgehärtete Klebstoffreste
- **GLUEperfast Ex:** zum Lösen bereits ausgehärteter CA-Klebstoffreste

Damit lässt sich je nach Arbeitsschritt das passende Produkt auswählen.

Tipps für sauberes Arbeiten mit Sekundenkleber

- Sekundenkleber grundsätzlich **so sparsam wie möglich dosieren**
- Für filigrane Stellen eine Feindosierspitze verwenden
- Klebstoff bei Bedarf zunächst auf eine separate Unterlage geben
- Kleinste Mengen anschließend mit einer geeigneten Dosierhilfe übertragen
- Bauteile vor dem Kleben trocken anpassen
- Klebestelle vorab von Staub, Fett und Öl reinigen
- Überschüssigen Sekundenkleber möglichst sofort behandeln
- Cleaner griffbereit halten, bevor mit anspruchsvollen Verklebungen begonnen wird
- Bei Aktivator-Verwendung berücksichtigen, dass die Aushärtung deutlich schneller erfolgen kann

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des GLUEperfast Cleaners sollten die **Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Herstellers** beachtet werden.

- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Nur entsprechend der vorgesehenen Anwendung verwenden
- Für ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz sorgen
- Von Kindern fernhalten
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung entsprechend den Herstellerangaben verwenden
- Behälter nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen
- Sicherheitskennzeichnung auf Verpackung und Sicherheitsdatenblatt beachten

Passendes Zubehör

- **BERGSWERK 83005 - GLUEperfast CAvolution Pro 2 halbflüssig, 20 g** als universeller Sekundenkleber
- GLUEperfast CAvolution Pro 1 für besonders dünnflüssige Verklebungen
- GLUEperfast CAvolution Pro 3 für dickflüssigere Klebeaufgaben
- **BERGSWERK 83117 - GLUEperfast Turbo Aktivator, 15 ml** zur beschleunigten Aushärtung
- **BERGSWERK 83118 - GLUEperfast Ex, 30 ml** zum Entfernen bereits ausgehärteter Cyanacrylat-Klebstoffe
- Feindosierspitzen für einen besonders präzisen Klebstoffauftrag
- Modellbaupinzetten für filigrane Montagearbeiten
- Fusselfreie Tücher und geeignete Reinigungshilfen

Der **BERGSWERK 83104 GLUEperfast Cleaner** ist eine praktische Ergänzung für alle Modellbauer, die regelmäßig mit Cyanacrylat-Sekundenkleber arbeiten. Der Reiniger ist speziell für **noch nicht ausgehärtete Sekundenkleberreste** vorgesehen und unterstützt ein sauberes und kontrolliertes Arbeiten bei Modellbahn, Modellbau und Diorama. Zusammen mit **GLUEperfast Ex für ausgehärtete Klebstoffreste** stehen damit passende Lösungen für unterschiedliche Situationen rund um CA-Verklebungen zur Verfügung.

GEFAHR

Enthält: Aceton, Ethylacetat.

UFI-Code: AR2R-6A4F-M00M-1Y5Q

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10759**