

Roco 78657 (AC) - Elektrolok Re 460 -Zirkus Knie- der SBB, digital (MM/DCC) & Sound

Art. Nr.: 101832

169,90 €

Bahngesellschaft: SBB

Hersteller: Roco

Spurweite: H0

Stromsystem: Wechselstrom

Epoche: VI

Artikelzustand: Gebrauchtware

Typ: Elektrolok

Steuerung: digital

Roco

Gewicht: 1.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Elektrolok BR Re 460 Zirkus Knie der SBB

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schweizer National-Circus Knie wird von ROCO eine Sonderedition mit Lokomotiven und Wagen als - Circus Knie-Edition- gefertigt

Epoche VI

Betriebs-Nr. 91 85 4 460 058-1 CH-SBB

LüP ca. 212 mm

5 poliger Motor mit Schwungmasse

2 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen

Plux22-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 658

Digital-Sound-Decoder Zimo mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM- und Analog-Betrieb

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Signalhorn, Signalhorn hoch, Führerstandsgespräch, Kompressor, Lüfter, Schaffnerpfeif, Türen schließen/Führerstandstür, An-/Abkuppeln, Zirkustier Pferd, Zirkustier Elefant, Zirkustier Löwe, Kurvenquietschen, Mute-Taste Sound ein-/ausblenden, Lautstärke Volumen +/-

LED-Spitzensignal 3 x weiß/1 x rot / 1 x weiß, digital umschaltbar beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar

Fernlicht, digital schaltbar

Lokführer-Figur

Schlusslicht von weiß auf rot digital umschaltbar

weitere Spitzensignal-Kombinationen digital schaltbar

Kurzkupplungskulissen

Kupplungsaufnahmen nach NEM 362

Zurüstteile liegen bei

Fahrzeuganleitung, ET-Blatt und Decoderkurzanleitung liegen bei

Funktionsdatenblatt liegt

Hinweise:

Die Frontschürze am Führerstand 1 ist gebrochen und wurde vom Vorbesitzer repariert, keine Kupplungsmontage mehr möglich

Eine Seite vom Lokkasten ist verkratzt

Im Bereich vom Einholmstromabnehmer (2 Schleiferleisten) sind Lackschäden

Verpackung mit minimalen Gebrauchsspuren

Zustand: 2-3 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.