

Roco 78191 (AC) - Schlepptender-Dampflokomotive BR 10 der DB, digital (MM/DCC) & Sound & Rauch

Art. Nr.: 101824

399,90 €



Bahngesellschaft: DB

Hersteller: Roco

Artikelzustand: Gebrauchtware

Spurweite: H0

Epoche: III

Typ: Dampflokomotive

Stromsystem: Wechselstrom

Steuerung: digital

Roco

Gewicht: 1.3 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Schlepptender-Dampflokomotive BR 10 der DB

Fein detailliert ausgeführtes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen

Epoche III

Betriebs-Nr. 10 002

LüP ca. 305 mm

Kurzkupplungskulisse hinten

Kupplungsaufnahme hinten nach NEM 362

5-poliger Motor mit zwei Schwungmassen

2 Achsen im Tender angetrieben, 4 Haftreifen

Tender weitgehend aus Metall

Plux22-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 658

Digital-Sound-Decoder Zimo (werksseitig eingebaut) mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM- und Analog-Betrieb

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Lokpfeife, Lokpfeife lang, Luftpumpe, Entwässern, Abschlammern, Injektor, Generator, Sanden, Schaffnerpfeiff, Bahnhofsansage/mehrere, An-/Abkuppeln, Wasser fassen, Schmierpumpe, Kurvenquietschen, Mute-Taste Sound ein- ausblenden, Lautstärke Volumen +/-, Zylinder ausblasen, Ölbrenner

Rauchgenerator vorhanden, digital schaltbar, dynamisch

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Fahrwerksbeleuchtung, digital schaltbar

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd

Zurüstteile liegen vollständig bei

Zurüstteile (geschlossene Frontschürzen) liegen bei

Ätzschilder liegen bei

Dampföl und Befüllspritze liegen bei

mit Präsentationsvitrine

Kombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung, Funktionsdatenblatt mit ET-Blatt liegt bei

Verpackung neuwertig

Zustand: 1-2 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.